

山本芳照 議員



浸水した龍頭公園付近を 市はどう考えていくのか

問

21年11月10日から11日に

大雨が降り、龍頭公園付近

(佐古木地区) が約20cm

浸水したが、次の事項を尋

ねる【関連記事8頁】。

(1) 原因は、新孫宝排水機

場(孫宝排水土地改良区が

管理)のポンプが動いてお

らず、夜間で係員が常駐し

ていないために午前9時前

後に水が引き始めた。

市はどんな指導をしてい

るのか。

(2) 一定水位で自動的に排

水される装置になっている

べきだと思つがどうか。

(3) 市はこれからどのよう

に考えていくのか。

(4) (地元自治会が管理す

る佐古木地区水門は、市民

が排水路として使っている

という認識に立ち、市も補

修補助をすべきではないか。

抜本的な工事が 要ると思う

答 農政課長

(1) 台風等の場合は危機管

理意識を持った迅速な対応

を依頼しており、今後もそ

ういった体制で指導してい

きたい。

(2) 自動装置は装備されて

いないので、現時点では手

動の形を採っていききたい。

答 市長

(3) 各土地改良区の排水機

が運転できるよう、行政か

らも要請していくことが大

事だと思つ。

龍頭公園周辺は抜本的な


工事が要ると思う。予算計

上してしっかりと測量し、

安心、安全に生活できるよ

う工事を進めていきたい。

答 開発部長



(4) 今後の検討課題にさせ
てほしい。

アルミボトルの 分別の周知を

問

資源ごみの回収等を行う

ガイドの改正時 に周知したい

答 環境課長

今後ガイドブックの改訂

版を発行するときに、周知

を図っていききたい。

衛生委員か
ら、ふたを
付けたまま
出されたア
ルミボトル
等のふたを
不燃ごみへ
分別するの
が大変な作
業だと聞い
た。

市が配布
する「ごみ
の分け方、
出し方ガイ
ドブック」
で、正しい
出し方を早
急に周知し
てほしいが
どうか。