

「未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検」要対策箇所一覧（弥富市内の道路管理者対応分）

No.	路線名	箇所名	施設名	状況	対策内容	事業主体	対策完了
1	子宝愛西線	弥富市鮫ヶ地一丁目地内 (県道・市道の交差点)	十四山保育所	車両が交差点を曲がる際、歩道のすぐ近くを通る	交差点部分の外側線を延長	愛知県	完了
2	平島3号線	弥富市平島町喜右味名地内 (桜保育所北側)	桜保育所	外側線があるが、歩行者部分も車道部分も狭い	歩行者部分をカラー舗装	弥富市	完了
3	弥生通線	鯛浦町下本田地内 (総合福祉センター北側三叉路)	弥生保育所	交差点の見通しが良くない	経路変更	弥富市	完了
4	弥生通線	鯛浦町下本田・上巳地内 (中之割公園前)	弥生保育所	交差点での待機中が危ない	「飛び出し注意」の看板設置	弥富市	完了
5	又八弥富線	前ヶ平一丁目地内 (白鳥保育所東側)	白鳥保育所	車両と歩行者の通行部分が明確でない	外側線設置	弥富市	完了
6	操出三稲線	操出四丁目地内～同十丁目地内 (栄南保育所前)	栄南保育所	車両と歩行者の通行部分が明確でない	センターライン消去、外側線設置	弥富市	完了