

① 施設の名称、所在地及び処分している廃棄物の種類

施設の名称	所在地	処分している廃棄物の種類
弥富市一般廃棄物鍋田最終処分場	弥富市鍋田町八穂58番地	不燃物

埋立地面積	全体容量	令和6年度 埋立量	残余容量	処分場の現状
5,900 m ²	27,000 m ³	89 m ³	25,038 m ³	埋立開始 2001年度～ 埋立中

② 浸出液処理設備の放流水の水質、周縁地下水又は周辺水域の水の水質

項目：處理水

項目：地下水 場内

項目：地下水 場外

③ 浸出水処理施設の施設維持管理及び機器保守点検並びに埋立月量

項目 : 施設維持管理

項目 : 機器保守点検

点検年月日	点検結果	措置年月日 (必要な場合)	措置の内容
令和7年4月4日	モニタリング井戸ポンプ停止 脱室槽攪拌機停止 第2中和槽攪拌機ベルト劣化		
令和7年5月2日	モニタリング井戸ポンプ停止 脱室槽攪拌機停止 第2中和槽攪拌機ベルト劣化		
令和7年6月12日	モニタリング井戸ポンプ停止 脱室槽攪拌機停止 第2中和槽攪拌機ベルト劣化		
令和7年7月4日	モニタリング井戸ポンプ停止 脱室槽攪拌機停止 第2中和槽攪拌機ベルト劣化		
令和7年8月1日	モニタリング井戸ポンプ停止 脱質槽攪拌機停止 第2中和槽攪拌機ベルト劣化		
令和7年9月5日	モニタリング井戸ポンプ停止 脱質槽攪拌機停止 第2中和槽攪拌機ベルト劣化		
令和7年10月2日	モニタリング井戸ポンプ停止 脱室槽攪拌機停止 第2中和槽攪拌機ベルト劣化		
令和7年11月7日	モニタリング井戸ポンプ停止 脱室槽攪拌機停止 第2中和槽攪拌機ベルト劣化		
令和7年12月1日	モニタリング井戸ポンプ停止 脱室槽攪拌機停止 第2中和槽攪拌機ベルト劣化		

項目：埋立月量

埋立月	埋立量	措置年月日 (必要な場合)	措置の内容
令和7年4月	t		
令和7年5月	1.0 t		
令和7年6月	t		
令和7年7月	t		
令和7年8月	t		
令和7年9月	t		
令和7年10月	t		
令和7年11月	t		
令和7年12月	2.0 t		
令和8年1月	t		
令和8年2月	t		
令和8年3月	t		
合計	3.0 t		